

Reloj Casio MTP-1374D-5A

No encontramos la retroiluminación de las manecillas, como en la descripción

El segundero no se alinea exactamente en los riesgos de la esfera. No encontramos ningún otro.

No lo encontramos (ten en cuenta 5 bar, es mejor no nadar).

Todavía no lo encontramos

No lo encontramos todavía

La manecilla de segundos está errada por $\frac{1}{3}$ de división de segundo, un error menos insignificante.

no encontramos