

Relojes Casio W -735H-8A2

+

99% de todo lo que necesito est en ellos. Exigir cualquier otra cosa por ese dinero sera arrogancia. Bueno, si sueas, entonces agregara un modo de seal de audio y vibracin conjunta. Pero esto es muy poco crtico.

Correa, ahora ante el problema de la sustitucin, no puedo encontrar

Correa dbil. Se rompi despues de 2 aos. Agotado, busco repuesto.

Para m no estn, la vibracin es normal.

La correa est rota. suficiente para dos aos

La alarma vibratoria es dbil. Es ms eficiente configurar un temporizador, su seal es ms intrusiva y ms larga, pero an necesita ir a lo seguro con una alarma en su telefono.

Vibro (lea el comentario).

No detectado. Probablemente no lo sean.

Despues de una semana de uso, la correa est desgastada. Haba una sutil placa en las esquinas de la correa, esto es normal en los modelos de este color, aunque es una pena, por supuesto. Se desconoce dnde comprar una correa para este reloj en el futuro. Adems, el polvo se atasca en los huecos de la carcasa, hay que limpiarlo a menudo.

Grandes dimensiones, el polvo, la suciedad se atasca en los huecos del relieve.

Todava no lo he encontrado

-Creo que el precio es un poco caro en nuestras tiendas (lo compr en Ebay 2 veces ms barato) - tal vez mi pequeno detalle personal, pero despues del reloj analgico de cuarzo habitual, estos parecen ser una vez y media ms. despues de un mes me acostumbro a sus dimensiones

Puede que a alguien no le guste el diseo