

Mezclador Kenwood HB 655

Ruidoso, especialmente con un batidor. Durante la reparacin, tuve que elegir, porque estaba soldado.

Botones pesados, no los ms convenientes.

Todas las arandelas y tornillos que estn dentro estn hechos de acero comn, que comenz a oxidarse despus de un ao de uso. usar! As, cuando se usa, sigue el xido!, es imposible lavarlo.

Hilo de plstico, que se borra con el tiempo. Pero esto, segn tengo entendido, es un problema general.

Por alguna razn, el vidrio se rompi, pero el agua no pasa. Admito que lo rompieron ellos mismos.

No lo encontr

No lo vi en 4 aos de uso

no lo encontramos

botones incmodos, salpicaduras de lquido al batir , batidor de no muy alta calidad (tal vez su tamao es pequeo), alto en el estado ensamblado, se extrae agua dentro de la tapa

No encontrado

La tapa se cubri en un ao, el servicio dijo que no se puede lavado, solo se limpia con un paño hmedo. Luego se tap la boquilla para el vidrio, ahora el motor no funciona bien, lo hemos estado usando durante tres aos. y luego no se muele, sino que se convierte en una crema.

Qu pena que no corte en cubitos! =)

Todava no lo he encontrado

Los botones de velocidad son muy incmodos.

Es algo incmodo mantener presionados los botones, es difcil para una chica.