

Convector Electrolux Torrid ECH / T -2000 M

Olor desagradable a aceite recalentado y metal cuando se enciende el convector por primera vez. Apest durante unas tres horas, hasta que el elemento calefactor se calcin correctamente.

Lleva mucho tiempo calentarse. Se tarda ms de una hora en calentar el aire de la sala con normalidad. Pero luego se calienta bien y de manera estable. Cuando se encendi por primera vez, haba un olor desagradable, como de polvo ardiendo sin llama. En apoyo dijeron que solo era necesario limpiarlo con un trapo antes de encenderlo por primera vez. Ahora no hay tales problemas. Slo hay dos modos de calefaccin. Pero algunos calentadores solo tienen uno, as que lo estoy molestando.