

Wi-Fi adaptador TP-LINK TD-W8961N

Se calienta, la interfaz web es ms complicada que la de Zyxel, D-Link

El ajuste fino del funcionamiento del dispositivo requiere habilidad

No hay ninguno.

No se puede mantener la velocidad establecida por el proveedor corta la red velocidad de recepci
repugnante/transmisi de paquetes de datos

Cuando se carga (transmisi de video o torrent), comienza a perder paquetes (hasta un 50%)...
Como resultado, no se puede ver nada y descargado Hay mucho wifi en la casa, el canal tuvo que
elegirse a mano. De lo contrario, un intento de hacer ping en el dispositivo tampoco tuvo xito. Al
cambiar a este canal de puntos de acceso vecinos, se dio por vencido.

No puede mantener la velocidad establecida por el proveedor corta la red velocidad repugnante de
recibir/transmitir paquetes de datos

Estos no son observado.

No detectado.