

Disco duro Silicon Power Armor A85 2.5"

Incompatibilidad con televisores, velocidad de operacin lenta despues de un corto tiempo despues de la conexin

No

Todava no s cules

S, no creo as que

En primer lugar, la parte inferior del plstico se cay despues de un mes de uso muy cuidadoso y cuidadoso... lo cual, en mi opinin, es extrao para un disco duro que se dice que es casi a prueba de balas. En segundo lugar, a veces arbitrariamente, sin ningn factor externo, se desconecta de la computadora.

El disco no funciona correctamente, se quita constantemente.