

Tocadiscos Music Hall mmf-2.2

La principal desventaja es el precio. Para una placa hecha de material barato, con un motor que zumba (claramente audible en las pausas), con un brazo bien hecho pero obviamente económico con cables de cuero crudo, un rodamiento de apoyo barato y un disco de acero estampado.

Bueno, aunque solo sea a través de la placa para cambiar 33/3 sobre a 45 revoluciones - probablemente no muy conveniente. Necesita quitar el disco y reacomodar el cinturón.

Incluye tapete de fieltro de mala calidad.