

Disco duro Seagate ST8000NM0075

Rechina terriblemente

Al sacarlo de la caja, cuando trabajaba, emita un sonido extraño similar a un chirrido o un traqueteo. Después de 3 o 4 días de trabajo, 1 mala febrero de 2017 de los lotes 1v410*(C,4,N,7) tienen problemas en el firmware.

211 sectores lentos en el disco conectado

Al grabar (trabajar), puedes escuchar cómo hace ruido

Ruidoso.

- El principal inconveniente - el precio. - Disco del servidor y requiere refrigeración.

Sin garantía en la Federación Rusa

Sin garantía en la Federación Rusa