

# Auriculares Numark HF550

el metal de la diadema es muy duro y no lo he roto ni despues de 2 aos de uso, despues de ms de 2 horas de uso me empiezan a doler los odos, ademns de todo la presin de la banda para la cabeza va al plstico que une la banda para la cabeza a los auriculares como resultado, despues de un ao, todo el plstico comienza a agrietarse en las costuras y reventar en las uniones

El cable, aunque largo, es un ademns, pero no torcido, simplemente no hay dnnde ponerlo.