

Libra Vitek VT-2415

Modo de funcionamiento corto.

Todavía no

Apagado automático muy rápido, que interfiere con la cocina. No hay fijación del peso en el panel, había otras balanzas antes y esta función no me alcanza.

No ve el peso menos de 5 g al principio, al pesar secuencialmente, poniendo a cero la tara.

No lo encontraron.

Las baterías se agotaron rápidamente, se reemplazaron - todo funciona bien.