

# Bomba de superficie Wilo PB-400EA

Se filtr el segundo da, lo llev al servicio de garanta, an no es un hecho lo que harn. Escriba los sellos de aceite y los sellos por su propia cuenta, y se le pueden negar las reparaciones en garanta. No tuve tiempo de regocijarme (

Se filtr inmediatamente despus de la instalacin, tan pronto como dio presin. Ni siquiera tuve tiempo de encenderlo. Fluye desde debajo de la junta en la unin en un crculo. Maana lo llevar a la garanta

encontrado

Ruido, vibraciones

No

Me gustara una presin de agua ms fuerte. Pesa mucho. Se fija de acuerdo con las instrucciones solo en tuberías, y esto es un problema.

el efecto de esperar es del 10%.

No encontr .

Puede dar una sorpresa inesperada, aunque bombas similares de otros fabricantes también son capaces de esto

Montaje exclusivo en una superficie horizontal (no se proporciona montaje en la pared). el inconveniente de la instalacin es de una sola vez.

El efecto es menor de lo esperado

no

Despus de 1,5 aos, la vlvula comenz a atascarse, cuando se cierra el grifo se cierra normalmente, y cuando el flujo se detiene, por ejemplo, a travs de un tanque de drenaje (es decir, con un cierre muy suave del flujo) no se apaga. Se trata desmontando la vlvula de flujo, la vlvula est ubicada en un lugar de fcil acceso, pero desmont, limpi, volv a montar, la situacin no ha cambiado. Tendr que desmontarlo de nuevo y echarle un vistazo ms de cerca.

Hace un poco de ruido

Hace ruido, por supuesto, no como una aspiradora, pero notablemente ms fuerte en comparacin

con Grundfos. En cualquier caso, es casi inaudible en la habitacin de al lado (tabiques de cartn yeso). Peso.

Hay un retraso (1-2 segundos) al abrir el grifo, el automatismo est esperando el flujo de agua. No es crtico y depende de la longitud de la tubera..