

Sartn Fissman Latte 4955

Desventajas: aparentemente debido a una lmina de metal muy delgada, calentar en una cocina de induccion, incluso a la mxima potencia, 2 kW (Horno - GORENIE) no es suficiente para frer de alta calidad. Ms bien guisado. Infla el centro del trasero y la grasa se acumula alrededor de la circunferencia en los bordes. Dos meses despues, el centro del fondo ya se ha oscurecido.