

Filtro de aire Mitsubishi Electric MA-E83H-R1

engorroso

El motor zumba a la velocidad ms baja (ver comentarios)Alto costo de los filtros en RusiaSin control remotoSin temporizador

Funcion durante 7 meses (habitacin de 20 m, no fumar y sin olores) de alimentos) en el modo estndar automtico: apareci un olor especifico desagradable. Lav el filtro como se indica en las instrucciones, el olor desagradable del filtro de carbn permaneci. Encontr un juego de filtros de reemplazo a la venta (Mitsubishi Electric M485D4106 juego de filtros (carbn + HEPA)) - precio 21000r. el filtro se enciende para un rendimiento mximo

Un diseo peculiar, por as decirlo, para un aficionado. Sin pantalla

no

Tienes que ponerlo en el suelo, no puedes ponerlo sobre una mesa, sigue siendo engorroso debido al volumen de filtros en el interior

No

no