

# Neumticos Kleber Dynaxer HP3 235/55 R17 103W

un poco ruidoso, flota un poco al cambiar de carril, flanco dbil, rigidez con una ligera sobrepresin sobre los baches

Nada suave, ruidoso y roble

flota, cordn interior se rompe, se sale de los baches, pared lateral suave, muy ruidosa, la bocina de invierno es un orden de magnitud ms silenciosa

No revel ninguna deficiencia

todava no he encontrado.

sin deficiencias

Pared lateral dbil, flota durante maniobras bruscas.

no encontrado