

Altavoces de ordenador Sven MS-307

La radio no es muy clara. Las frecuencias altas estn un poco por debajo de los satlites.

Personalmente, me gust todo.

1. No recuerda el volumen cuando se apaga de la red (reproduce automticamente con 8).2. El control remoto no es slido: el modelo ms econmico SM 1820 tiene un control remoto multifuncional decente.3. De hecho, no hay modo de suspensin: cuando se apaga desde el control remoto, el sub continua consumiendo la energia declarada! ..

Todava no lo he encontrado!

Por la noche, la pantalla roja realmente asusta)

no

no

con una conexin por cable hay un inconveniente: los cables son cortos

bluetooth! S, lo es, pero despus de encenderlo despus de unos minutos, es imposible cambiar a este modo, solo despus de reiniciar! Y debe desconectarse de la fuente de alimentacin, ya sea del enchufe o en la pared posterior del bfer con un interruptor! Adems, solo se puede atribuir una entrada lineal al signo menos. Y los cables a los parlantes son cortos, alrededor de un metro

MONTAJE DE BAJA CALIDAD. Compr el 28/11/2015 en Perm. En la primera copia haba un problema tcnico especfico: el cambio de modo con el botn Modo en el panel de control no funcionaba, no cambiaba a bluetooth, modo de radio, solo PC estaba disponible. Cambiado desde el control remoto. Despus de cambiar desde el control remoto, la primera vez tambin se puede cambiar el botn. Si conecta una unidad flash USB con msica usando el botn Modo, los modos cambian. Las tarjetas SD no eran legibles. En la segunda instancia (me gusta la funcionalidad, escrib una declaracin, reemplac el mismo da), despus de unos das de funcionamiento, el segundo carcter en la pantalla de 5 caracteres se apag. Al da siguiente de encenderlo, brillaba menos. Probablemente soldadura de mala calidad. Ido otra vez. Foto: hay un smbolo de las estrellas (aparentemente la diferencia de temperatura, shake), escribi una solicitud de control de calidad (No. 14320) y, en consecuencia, un reemplazo para el mismo modelo, se ofreci a proporcionar una foto del problema (no la tomaron). Ahora estoy esperando 20 das Superficie brillante marcada, mantiene perfectamente las impresiones. Antena FM mediocre incluida (cable).Parte de la funcionalidad solo est disponible desde el control remoto.