

# Placa Greta SV-4

mala calidad de estampado, montaje. El diseo no est pensado, la conexin de gas es generalmente de hojalata. Necesitas una esquina o roer un hueco en la encimera.

No.

El encendido elctrico no funciona en un quemador, parece que tienen una enfermedad masiva. conexin inconveniente de la manguera a la superficie

Bueno, cules son las desventajas? Por supuesto el precio. Una persona siempre quiere que la compra sea de la mejor calidad y econmica, aunque en la actualidad ese precio es como un regalo. Como resultado, simplemente tir el dinero. Esto no es una estufa. Es solo hojalata!!! Tienes que buscar algo de tan mala calidad! En primer lugar, aparentemente se us acero inoxidable, el ms barato de todos los disponibles. Su calidad definitivamente deja mucho que desear. En segundo lugar, el montaje tambien es terrible. Bordes torcidos, pernos que sobresalen, piezas sueltas. Pero el mayor apogeo fue que cuando se conect por primera vez, ninguno de los quemadores encendi el encendido elctrico! Como resultado, lo llev a la tienda lo ms rpido posible. Gracias a Dios se la llevaron de regreso sin ningn problema. Por lo tanto, no debe ahorrar en calidad, todava no vale la pena.