

Impresora Xerox Phaser 5550DN

El precio de todo, especialmente el gasto, es alto. No hay relleno normal.

Las desventajas son relevantes solo en cargas mximas (extremas): vulnerabilidad en forma de engranajes de desgaste clave, rodillos, casquillos.

El recurso del tambor fotogrfico es de solo 60.000 pginas.