

Juego manipulador Logitech Extreme 3D Pro

Este modelo no es adecuado para las misiones iniciales de MSFS-2004 con Rod Machado, los osciladores de la visin "aparentemente fcil" no permiten moverse con rapidez y precisin para rodar al comienzo del Cessna 172 con facilidad, ya que puede haber un poco menos de potencia en el timn

War Thunder

nada para siempre...

La ergonomía no está bien pensada. El tamaño debajo del brazo de una persona es de 180 cm+. Para una persona de 170 cm, el di-pad en la parte superior de las manijas simplemente no puede alcanzar. La mano tiene que ser arrancada del soporte por casi un centímetro. Hay un ligero juego.

1. Con el tiempo, aparece una reacción violenta (para mí en 5 años!) 2. Un regulador de tiro rechoncho, pero no lo uso para tracción, por lo que no es un problema para mí personalmente.

1. Los botones inferiores son de mala calidad. Extruido no uniformemente y desagradablemente duro (es necesario presionar con fuerza). El mango de plástico es bastante normal. Además, no está muy uniformemente pegado. A veces sientes el borde. No crítico, pero desafortunadamente

todo encaja, las resistencias serán suficientes por más tiempo.

Un par de botones en el avión están fuera de servicio, aparentemente, un problema mecánico. Se presionan, pero con dificultad. Sensaciones ligeramente extrañas debido a los movimientos del eje de guiada, muy probablemente debido al desgaste habitual de las piezas.

Después de 2,5 años de uso, un botón No. 10 falla. Funciona 1/10. El cambio de vista no es muy preciso. Conveniente solo para apuntar la vista. No se presiona en diagonal.

ninguno

Difícil de apuntar en War Thunder))

- para remolinos avanzados, requiere reparación automática periódica o reacondicionamiento (como la mayoría de los dispositivos similares) para reemplazar los nodos débiles con más duraderos y mejorando TX - no hay instrucciones de programación detalladas, así que tuve que escribirlo yo mismo - para los camaradas en "desgracia": recuerden, que cuando compre un joystick normal en el futuro, recuerde que costará exactamente lo mismo que este.

Despus de un ao, se afloja, se pierde la precisin de posicionamiento.

El joystick dur 6 meses. El primero en volar fue el eje de guiada. Dej de usarlo, habindolo instalado en los pedales del volante ... pero despus de una semana volaron todos los ejes ... despus de lo cual se volvi imposible volar. Los fallos no son comparables a la vida. El 100% de las resistencias volaron.

Resorte rgido.Despus de un tiempo, aparecen reacciones violentas.Las resistencias comienzan a hacer ruido despus de un tiempo.El resto est en los comentarios.

resistencias mecnicas. A veces los botones tienen errores.