

Altavoces de ordenador Microlab Solo 6C

El control remoto funcionó durante 4 años. No hay perillas de graves y agudos en la carcasa

Solo hay un malentendido: este es el control remoto. Pero ya otros mandos son blancos, en un caso diferente. Espero que los botones también sean normales all.

Control remoto endeble

El bajo está tarareando

Control remoto repugnante! Botones desgastados. Hace al menos 8 años se vendieron con controles remotos tan terribles. Ahora no sé cómo son las cosas con esto, pero también recomiendo el modelo Solo 6 sin control remoto con una perilla de volumen en el panel frontal.

tanto graves como agudos.

Controles de agudos/graves/ganancia en el control remoto. Y el mando a distancia en sí es endeble

No

Baja fiabilidad. Alguna falta de graves, sonido plano. Terrible control remoto, la incapacidad de ajustar sin l.

Dos meses después de la compra, el control remoto murió gradualmente en convulsiones. Ahora solo puede ajustar el volumen, y los graves y los timbres solo desde el control remoto ... En el futuro, se probó el control remoto, funciona! El punto está en el circuito del propio altavoz.

El precio es demasiado alto, el amplificador no es fiable, se calienta. Un fallo total en los graves, zumban a gran volumen. en el mando a distancia de juguete. Solo control de tono desde el control remoto. El cable de red no se puede desconectar. El amplificador incorporado se rompió irremediablemente después de tres años de funcionamiento a un nivel de volumen bajo. . Ganancia débil a bajo volumen (silencioso a casi la mitad del volumen), sin embargo, después, excelente ganancia.

Calidad de construcción, el amplificador es más débil en comparación con las primeras versiones. Fueron sellados con una cúpula de tweeter abollada.

El ruido del control remoto. Pequeñas cosas realmente.

1. Golpes repugnantes a bajas frecuencias. - Sin configuraciones. 5. No recuerdan ninguna

configuración durante un corte de energía, tiene que ajustar el volumen, el ecualizador, la entrada cada vez.6.El puerto del inversor de fase está ubicado en la parte posterior.No vale la pena el dinero, vea el comentario

pero no me di cuenta, si lo pone en el escritorio, ocupan un espacio decente.El control remoto es triste.

Dimensiones Tenemos un precio ligeramente sobrevalorado (5250 rublos) en comparación con otras regiones, pero aún así no es una pena para tales altavoces. El cable para conectar a la computadora no es muy bueno: La configuración se restablece cuando apaga la red (aunque esto no es particularmente importante para mí, ya que todas las configuraciones se realizan a través de la tarjeta de sonido + reproductor)