

Neumticos Nankang AS-1 235/45 R18 98W

1. Ruidoso2. Pareca rgido (posiblemente debido al ancho de 205 en una rueda de 7.5)

spero, ruidoso

Inadecuado para caminos "malos" y reas rurales. La calidad del compuesto de caucho (y la mano de obra en general) deja mucho que desear.

Tuve que conducir el Nankang AS-1 96 H en caminos hmedos, sucios y arcillosos, y este caucho se cae en un bache, y Es muy difcil salir del bache en ella, esta es puramente asfalto caucho.