

Wi-Fi adaptador MikroTik RB941-2nD-TC

Dificultad para configurar

para instalarlo por primera vez, es necesario tener cierto conocimiento en esta rea

Lleva tiempo entender cmo y qu funciona en el firmware. Solo 4 puertos LAN y uno de ellos para un cable del proveedor . Es decir, solo hay 3 puertos para cableado alrededor del apartamento. esto debe tenerse en cuenta y es posible comprar un conmutador si necesita ms puertos o necesita una velocidad ms alta. - Mala construccin Despus de 2 meses de uso, la fuente de alimentacin micro-usb de la placa Mikrotik se cay

Alcance Wi-Fi, velocidad de recepcin Wi-Fi

La seal es dbil, aunque para alguien como para un apartamento de dos habitaciones a la perfeccin

No notado.

Necesita saber con certeza lo que desea configurar. Interfaz: no para el usuario promedio (falta ms como clase).

El enrutador MikroTik hAP MATA al 100% el mdem Megafon M150-3 en el firmware estndar del megfono.

No hay suficiente memoria a bordo

WiFi de rea de cobertura pequea

La seal Wi-Fi es dbil, lo cual no es sorprendente. no hay antena.

algunas cosas son difciles de configurar para un usuario comn, pero hay muchos manuales

Simplemente no existen

Cuando enciende el dispositivo, puede conectarse inmediatamente a a travs de WiFi sin contrasea e inmediatamente vaya al panel de administracin sin contrasea. Vali la pena dejarlo en este estado durante un par de horas, ya que algn vecino inteligente entr y cambi el nombre del AP y estableci la contrasea. Tuve que hacer un restablecimiento de fbrica. El procedimiento de reinicio no es el ms fcil: apague, presione reiniciar, encienda, espere hasta que la luz comience a parpadear, luego detngase hasta que se detenga, suelte el botn, presione nuevamente, todavia esperando. As que estoy sentado y me pregunto si hay un rootkit en el firmware.

WiFi se retrasa aproximadamente una vez cada 2 meses.

A menos que no haya un soporte de pared