

Lavavajillas integrado Zanussi ZDTS 300

La cerradura de la puerta se rompe. Se rompe para todos, pero despues de un periodo de tiempo diferente. El mo se rompi despues de 5 aos. El diseo del castillo es bastante extrao. Los retenedores del pestillo estn rotos. No es necesario poner uno nuevo, la reparacin me llev 30 minutos. Se describe cmo reparar aqu con fotos de todas las etapas:

www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?p=99348 Ver ms abajo, ltima publicacin. Por cierto, este bloqueo est instalado en muchos modelos de lavavajillas Electrolux, no solo en Zanussi y no solo en este modelo.

La ausencia de un rayo lser en el piso despues del lavado: es imposible determinar el final si no escuche un pitido. Despues de la prueba en el agua no se drena de la fbrica, despues de desempacar de un automvil abierto haba un hedor, pas despues del primer lavado. Casi no hace frente a los restos de huevos revueltos.

Ya hemos dicho sobre el voltaje ... sin embargo, observo que tambien lo enciendo a 198 voltios. en 196 ya no funciona. Compr un estabilizador "resanta 3000" (el precio es mucho ms bajo que 6000) y todo est en orden. el costo total del carro + estabilizador se acerco a los 19000... es necesario? Si no lo lava, djelo como est. El fondo de las sartenes no se lava. No creas!!! Y tambien despues de los panqueques, el holln del aceite tambien es

Lo principal: no lava los platos! O mejor dicho, solo lava los platos ligeramente sucios, pero los ordinarios y muy sucios no. Es decir, si comen juntos, no pondrn y lavarn inmediatamente 2 platos esto no es econmico. Y si deja al menos hasta la noche para lavar no 2, sino al menos 6 platos despues de la cena, luego, los primeros no se lavarn: el adherente no se lavar, las manchas permanecern. Ayuda un poco si se deja en el fregadero y se roca con agua, pero no mucho. Las ollas y sartenes tambien deben limpiarse primero. En general, si lavas inmediatamente y te gusta secar los platos antes de meterlos en el armario, entonces te parece bien, no tienes que secarlo, pero en otros casos, no lo compres. El segundo - llamaron al equipo de servicio - pensaron que era una avera, porque al principio parecia estar lavado, no pudieron eliminar nada, dijeron "todo funciona bien, cambie el agente", y ya cambi 4 fondos sin ellos, el resultado es cero. Teniendo en cuenta que los padres tambien comenzaron a lavarse peor, aparentemente, la razn realmente no est en el desglose, sino en el tiempo de lanzamiento despues de comer. no coloque sartenes, pero en general hay un compartimento inferior grande, pero debido a la capacidad para cubiertos no puede colocar ms de 2 sartenes. Cuarto: los platos grandes para el segundo no caben en el compartimento superior .todo en polvo. Mi esposo tambien nota que el producto no se lava de los platos, bueno, esto me es indiferente, y si usted es respetuoso con el medio ambiente, tampoco le gustar.

espere mucho tiempo para las piezas de repuesto .45 no, habr un espacio en consecuencia.

El próximo debe comprarse de tamaño completo.

Problema conocido con la cerradura. Vuela en un año o dos de funcionamiento. Reparación - 2500.

10 bandejas no encajan de inmediato, la bandeja para hornear apenas estaba llena, pero los estantes del refrigerador no cabían. Pero no lo compraron para esto))

Durante 3 años de funcionamiento, 3 averías: 1 el mecanismo del pestillo de la puerta se rompió simplemente se apagó y no encendió (probablemente el fusible) 3 3 pitidos cortos y el agua fluyó desde abajo (la protección contra fugas no funciona)

Temporizador solo para 3 o 6 o 9 horas de retraso. Me gustaría que fuera como una lavadora - 24 horas con un paso por hora.

Las ollas no se lavan muy bien. Escuch.

A veces un lavado de media hora no lava la comida pegada, aunque esto depende de la carga correcta.

poco espacio, un pitido silencioso, los programas son del mismo tipo, pasas mucho tiempo cargando y descargando platos

Todavía no me he dado cuenta

Bastante endeble, no es la mejor calidad de construcción, no muy buenas cestas de diseño conveniente para platos.