

# Libro electrónico PocketBook Touch Lux 626 Plus

Pantalla. Esto no es un mapa! Ver comentario.

El libro funciona solo durante 2 meses. Un buen día encontré que la pantalla no actualiza la imagen. Entré en el foro para entender cuál era el problema y descubrí que muchas personas enfrentan un problema similar. Las pantallas PocketBook son muy frágiles y muchas fallan. El servicio dijo que la pantalla está rota y esto no es un caso de garantía. Además, no hubo golpes en la pantalla, el dispositivo se usó con mucho cuidado y en un estuche rígido. Reemplazar la pantalla es muy costoso, no mucho más costoso que simplemente comprar un libro nuevo. Pero, por supuesto, no comprar un solo libro de PocketBook. Desafortunadamente, mi relación con PocketBook se convirtió en una completa decepción. Aconsejo a los compradores que piensen bien en todo y confíen no solo en las buenas críticas (simplemente me enamoré de ellos), sino que también estudien las críticas de las personas que están en una situación similar. Habiendo estudiado las críticas negativas, puede descubrir muchas cosas interesantes sobre el trabajo del servicio de garantía. Sobre todo, molesta que el fabricante, en lugar de resolver los problemas de quienes se comunicaron con el servicio y la confiabilidad general del dispositivo, prefiere ganar dinero con los problemas de los clientes. Adjunto una foto de mi (hasta hace poco amado) libro electrónico a la reseña.

Gracias al plástico suave al tacto, el estuche es muy agradable de sostener en las manos, pero no solo recoge huellas dactilares, recoge TODAS las huellas dactilares en general. Creo que a cualquier experto forense le gustará este plástico))) Pero estas son todas flores, las bayas comienzan al leer archivos pdf. Si estamos hablando de archivos de texto pequeños, entonces no hay problemas, pero Dios no permita que abra un archivo con muchos gráficos y un tamaño de más de 25 a 50 megabytes. El lector se ralentiza mucho con esto. Pero después de esperar, de alguna manera puedes ver y leer. Pero los archivos de más de 50 megabytes simplemente bloquean el lector con fuerza.

Insignificante

Sensor inexacto, respuesta larga: hardware débil, ubicación inconveniente del botón de encendido, Wi-Fi y software de sincronización en línea relacionado: será mejor en lugar de un mejor sensor se instale.

no detectado

Ahorro en calidad Incumplimiento de las obligaciones de garantía Un precio bastante alto en relación con la calidad

nada de eso

gestionado

Menos usuario- interfaz amigable en comparacin con Pocketbook 622En el ltimo firmware no hay  
ingls-ruso y ruso-inglsEn el ltimo firmware no hay instrucciones en ruso

no en mi caso.

pantalla pequea .Debera haber comprado una tableta por esa cantidad de dinero

No, estoy feliz

Probablemente el nico inconveniente grave para m es la luz de fondo azul y creo que adivin por qu es azul. Para m, es bastante obvio que para la comodidad de la lectura, la retroiluminacin "clida" es preferible para la mayora de los lectores. Pero el lector tiene intencionalmente una luz de fondo azul, tk. durante el da cuando la pantalla est encendida (el modo de demostracin en la tienda est con la luz de fondo encendida!), debido a esta cianosis, el fondo aparece completamente blanco con un alto contraste de texto. Es por eso que la retroiluminacin azulada seguir apareciendo en los lectores, mientras hace maravillas con el modelo cuando se muestra en la tienda! Encienda la luz de fondo durante el da y vea este milagro! Pero, a menudo leyendo de noche, te arrepientes de que la luz de fondo no sea un tono clido! con luz de fondo encendida y wi-fi, la batera era suficiente para unas 1000 pginas en la batera total del pueblo en 2 das. Las bateras eran suficientes para un mximo de 700 (setecientas) pginas con memoria externa.

En algn momento (despus de 2 meses de uso), cuando se presionaba el botn de encendido, la imagen en el tercio superior de la pantalla desapareca. La empresa considera que estos casos no estn cubiertos por la garanta, el servicio no comprende los motivos y trata dichas averas reemplazando la pantalla. El costo de reemplazar la pantalla es de 5.8 mil mnimo.

un pequeo .sensor no administrado, a veces falla en el men principal