

Calentador de agua Bosch Tronic 2000 T minitank

El regulador es inexacto, es decir, si lo gira y luego lo coloca en una posición seleccionada, se calienta de manera diferente

es mejor configurarlo una vez y no tocarlo. Sin termómetro, inestable, válvula de seguridad para vaciar el agua con los tubos bajando.

Mal aislamiento térmico del cuerpo

Obviamente, al menos un termómetro aproximado no es suficiente, hay que abrir el agua y probar con el mano, pero esto no garantiza que en el fondo del tanque ya haya agua fría.