

Subwoofer Velodyne Impact Mini

No encontrado

Compré 2 de estos subwoofers y ambos se estropearon: a uno se le quemó un transistor, al otro se le quemó una resistencia y un conductor de alimentación. Lo conecté a la red a través de un UPS, por lo que no hubo subidas de tensión ni bajadas de tensión.

Económico.

La naturaleza del sonido

no se observó después de sintonizar

No se pueden reproducir los tonos más bajos. Pequeña reserva de marcha. Sin embargo, dado el tamaño y el precio del dispositivo, esto es bastante comprensible y no es un inconveniente.