

Telfono mvil Nokia 6700 Classic

No hay conector para auriculares, por lo que la funcin "Radio" solo est en el men. Al recibir archivos de video a travs de Bluetooth, no se abre (falta de memoria, y esto es con memoria de telfono libre y 5 GB en una unidad flash). 11.5.2021 recibí contra reembolso, y el 28/05/2021 - muri.

No fue

No veo. Ponty a un lado.

copiar

No lo encontr

no hay un conector para auriculares (los auriculares consumen energia de la batera como los telfonos inteligentes y el sonido de los auriculares es solo para hablar), un bloqueo de teclas innecesario que, si est desactivado, no apagar la pantalla. joystick tambaleante (presionas a la derecha y est arriba), las teclas son incmodas, especialmente las inferiores, el plstico del que estn hechas las teclas est muy muerto y no durar mucho. podran poner una buena pelcula protectora en la pantalla en las teclas, la pelcula protectora se hace jirones en un da la batera es muy dbil 850 Despus de todo, Ma hace un Nokia 1200Ma del mismo tamao.

Como de costumbre, un cargador, es mejor usar nuestro nokia platino estabilizado llamado. Tambin podran pegar una pelcula protectora normal. Un joystick muy malo. Las teclas inferiores no son convenientes, incluso este bloqueo de teclas idiota, si lo apaga, la pantalla no se apagar. Se usa plstico muy muerto para las llaves, no durar mucho. Una batera muy dbil de 850 mA tambin podra suministrarse con 1200 mA, porque ellos hacen eso y ponen dbiles.

La pantalla est rayada, los botones desaparecen, la cmara tiene errores.

La cmara tiene errores, la los botones de volumen salen volando (estn pegados), la pantalla se raya con un golpe.

Los pxeles flotan alrededor de la pantalla (aunque no estoy seguro de su originalidad, as que puedes ignorarlo), el flash puede ser fcilmente se pierde simplemente abriendo el compartimiento superior, no descansa sobre nada, simplemente cuelga. La superficie es casi como el iPod Touch de cuarta generacin, sin la debida atencin, rpidamente muere en la basura.

Probablemente el hecho de que no existan esas funciones que estn en smart

no

Otra compra en *Rozetka* y -- BUAM! Escribieron que el fabricante es Corea. Y me lo aseguraron por telefono. En realidad, China, adems, no es la mejor variante. En la caja -algunas inscripciones, en el telefono- otras: discrepancia. Y la cmara no est en un arco. El idioma no se traduce bien IPASSPORT --NO T! ! !..... Fuffel! ! !

Entonces la pantalla se oscurece, las teclas se atascan o se presionan con fuerza, el bluetooth desaparece, la tapa trasera casi no aguanta. Nuevo vendo solo restaurado

Personalmente, creo que este modelo no tiene defectos! Pero an as, este modelo no puede llamarse excelente. La fecha de caducidad finaliza demasiado rpido.

Prcticamente ninguno