

Taladro / destornillador Stanley SCD20C2K

Acumulador cien libras

La calidad es peor que la china. Obligaciones de garantía sobre nada.

Cartucho batidor justo fuera de la caja. Al atornillar un tornillo autorroscante de 4x50, se siente un fuerte golpe. El destornillador intenta describir la elipse en la mano alrededor de su eje. En el modo de perforación, el dispositivo es generalmente inútil. El extremo de un taladro de metal de 2,5x70 sujetado al mandril de este destornillador describe una elipse de aproximadamente 1 mm x 1,5 mm. No fue posible perforar un agujero en el azulejo del baño con este destornillador con un taladro de diamante, a pesar de la cinta de papel pegada para evitar resbalones en el azulejo. Al entrar en contacto con la superficie, el lodo se escapa todo el tiempo. Entregado al centro de servicio oficial. Una semana después regresaron, dijeron que todo estaba arreglado. Nada ha cambiado desde la renovación. Aparentemente este es su estado normal.

Batería... Se siente rápidamente. Incluso se podría decir