

Telfono mvil Philips Xenium V787

la foto no es muy molesta y por supuesto cuando la meto en el bolsillo se enciende el modo de ahorro de energia y todo vuela y la navegacion y el correo.... pero estas son solo características del estuche

No

No a priori! Saba por lo que estaba pagando dinero, esto no es una manzana mordida por pieza de euro!

Esperaba ms de la batera. Inicialmente fallado. Indicador de un solo color de eventos perdidos

Batera, se calienta al cargar

Le todas las crticas negativas antes de comprar. No se trata de 787 !!!! No se confirm nada en mi Philips.

Versin de Android, pero de alguna manera debe molestar, volver a flashear. Y un botn para poner el telfono en modo de ahorro de energia. Por qu est ella con tal batera? Suficiente capacidad de traduccin de software. Como resultado, el botn se puede tocar y el modo se enciende accidentalmente cortando Internet, gps, etc. Tienes que acostumbrarte, cuando todo no funciona, mira, si el botn est activado. Por lo general, se trata de ella. Y por alguna razn tambin pierde la conexin a veces y deja de llamar. Se trata reiniciando o activando el modo avin y luego apagndolo.

Algunos parmetros requieren ajuste, no para los torcidos)

La calidad de los detalles (el barniz se despega de la cubierta inferior, hay arrazos en el de aluminio), se ralentiza terriblemente, la batera es bastante dbil. Esperaba algo completamente diferente por el dinero. Decepcionado en philips.

Botn de retorno a la izquierda (inusual), sonido de encendido molesto, firmware no muy bien pensado, no visto en Win7, auriculares con un par de auriculares.

Batera repugnante que dura 24 horas por su 5000, con uso maximo, siempre al hablar, la pantalla se prende, el telefono se sobrecalienta

Bateria

No se pueden conectar los parlantes a todo volumen, el telefono detiene la musica por si solo!!! El fabricante dice que esto es una caracterstica! !!Cuando se calienta, comienza:El ping es terrible

Internet tiene errores!El sensor tambien tiene errores!El mdulo Wi-Fi es terribleTengo ptica pero la sensacin de que el antiguo ads!!!!

Despus de 2 meses, comenzaron los problemas con el micrfono: los interlocutores no me escuchan, se tratan restableciendo la configuracin de fbrica, pero tengo que hacer esto una vez cada 2 meses. Hace un par de semanas, comenzaron los problemas con la carga: no se carga y no se ve cargando, al principio se carg desde USB en estado apagado, ahora no se carga en absoluto. Lo llevar a reparar. Adems, la batera no aguanta el tiempo declarado durante un da y medio, este es el lmite. En general, por este dinero, no un telfono, sino una pieza

batera

No!