

# Cámara Canon PowerShot A1100 IS

Parece que no! iluminación

Después de comprarme una DSLR, comencé a comparar la calidad de las fotos de ella y de esta cámara. Pero resultó que no había nada que comparar. Ruido terrible incluso en ISO 80, sin dinámica de rango, los colores son malos, en aproximación total cuando se toman objetos distantes - llenos de ruido, artefactos jpeg grasientos. Se fija muy rápidamente. Funciona con baterías AA, no con baterías de iones de litio. Sin ruido hasta ISO 400 a ISO 800 (disparando de noche) hay una pequeña oscilación, pero para una cámara de este tipo, esta es la norma. poca claridad y, si no es lo suficientemente brillante, entonces los contornos de las caras no son visibles en absoluto, etc. Con un zoom, la miopía progresa exponencialmente!

El zoom es demasiado pequeño para 4x. Las baterías se agotan rápidamente, pero compré baterías recargables y ahora no hay problema.

Consumo mucha energía, a menudo fotos borrosas, la computadora es lenta, con mucha luz (iluminación), las fotos son malas.

el video es terrible, turbio, borroso, mejor al quitar el teléfono. Y el zoom en el video no funciona. La pintura también desprende un poco los botones: pasan de gris a blanco (después de 2 años de uso). Y en general, De acuerdo con las instrucciones, el Menú debe tener tres secciones, y mi cámara tiene solo 2 secciones en el menú y no hay ninguna sección en la que los elementos deban Borrar todo, Corrección cr. protección para los ojos. ¿Qué significaría eso? Quizás el firmware está desactualizado? Enviado desde Malasia.

Ruido fuerte en la cámara, en interiores y exteriores muy a menudo se obtienen imágenes borrosas cuando se dispara en modo automático

una nitidez repugnante con zoom de 3-4x.

enfoco automático lento ruidos en iso más de 400 12 megapíxeles

No encontrado.

No muy bueno en condiciones de poca luz, cubierta de batería débil.

sin indicador de batería

Contras: tomas borrosas en todos los modos, casi en casa todo amarillo. Las imágenes son buenas solo para el primer plano. Todos los objetos ubicados en el segundo y posteriores planos están

borrosos. Sola haber un A-410: se obtenan fotos mucho mejores y con buena claridad en todos los planos.

Ya escribimos sobre el desenfoque. Agregar: la cubierta del departamento de bateras, con un uso muy cuidadoso, se deteriora rapidamente ... un pequeño clavo vol del pestillo hecho de plástico ... repararlo cuesta al menos 200 UAH ..

Creo que no hay tal cosa! Lo he estado usando durante más de un año, y hasta ahora, pah, pah, pah, no ha pasado nada malo! Aconsejo a todos que compren!

Durante casi un año de funcionamiento, no se han notado defectos.