

Tractor de empuje / cultivador Forte 1050G

tren de rodaje

Prcticamente no hay defectos.

Qu te decepcion? matrimonio establecido por la fbrica

En todas las descripciones, la potencia es de 7 hp, pero en realidad la nominal es de unos 6. Parece una pequea diferencia, pero esto, por un minuto, es el 15% de la cifra total. . El ensamblaje de los hermanos chinos tambien es molesto en algunos lugares, en algn lugar los pernos estn demasiado apretados, en algn lugar las superficies estn mal ajustadas, pero esto no afecta el trabajo en general.