

Impresora multifuncin Pantum M6500

Nada

No hay impresin automtica a doble cara

Despus de dos meses de uso, comenc a rasgar el papel, primero cada 2-3 hojas, y luego todo en una fila. La pegatina de la parte frontal no coincide, se muestra el icono wifi que NO es WIFI solo en los modelos con la letra "W", "NW". No te dejes atrapar! Cartucho con chip, no he visto tales chips a la venta.

El nmero declarado de pginas impresas es 1600 - esto es muy exagerado. La recarga de budios conveniente es una gran pregunta, porque. sin chips, sin tner. Simplemente no compre un cartucho nuevo. Resulta que esta es una impresora desechable.

Cartuchos caros, el tner inicialmente era suficiente para literalmente 100 pginas, el cartucho no se puede recargar as, necesita instalar un chip. No hay fichas. En general, es una compra terrible, no repitas los errores de otras personas, no lo compres. !!!!!!!!!!!!!!! Este es un g de una sola vez ... pero su chip est diseado para 2000 pginas, no tengo suficiente para 1 mes, el reemplazo del chip es de 1000 rublos, al menos, espere una semana en el pedido. Despus de 2-3 reemplazos del chip-cartucho-a la basura, uno nuevo cuesta 3500-3900 rublos.