

# Auriculares Sennheiser PXC 450

Despus de 3 meses de uso, ambas almohadillas se rompieron. Ambas cosas. Con una diferencia de varios das. El nivel de reduccion de ruido es extremadamente bajo.

- Precio- El cambio entre bypass y reduccion de ruido se encuentra debajo de la diadema. lo que te obliga a quitarte los auriculares si quieres cambiar de modo.

Diseo

Reduccion de ruido. Inmediatamente har una reserva, estos son mis primeros auriculares con reduccion de ruido activa y no tengo nada con qu comparar. Pero por 10k (en esos primeros das) esperaba mucho ms. Ruidos como el timbre de una puerta, no audibles en absoluto, s. Los ruidos de la calle se pueden escuchar a aproximadamente un tercio del volumen. El habla y los ladridos de perros se escuchan casi sin cambios. Entonces, por qu necesitamos este botn para las conversaciones? Me pareci que me hundira en el vaco despus de encenderlo, por desgracia, necesitaba cortar el habla para trabajar en lugares concurridos, y esto en realidad no funciona. Crujido en el odo izquierdo al instalar la batera, incluso en modo bypass.

El botn de cancelacin de ruido es estrecho y delgado. A bajas frecuencias, la reduccion de ruido no se nota, a altas frecuencias hay mucho ruido blanco. No siempre est claro cunto durar la batera. Si la reduccion de ruido est apagada y la batera permanece dentro de los auriculares en el cable, puede recibir captaciones de numerosos dispositivos y el interruptor de palanca detrs del arco no ayuda con esta recepcin, pero ayuda a quitar la batera detrs del otro arco.

La cancelacin de ruido no es la mejor, pero es comprensible, porque Sennheiser se centr en el sonido y no amortigu muchas frecuencias como otros auriculares.

Reduccion de ruido dbil, incmodo al sentarse en la cabeza.

En primer lugar, las copas resultaron ser bastante grandes, aunque mi cabeza no es la ms pequea . El gran tamao de las copas hace que su parte inferior no se ajuste demasiado a la cabeza y por lo tanto transmita ruido. No demasiado, pero hay un efecto. Incluso si presiona ligeramente las copas con las manos para que las almohadillas toquen su cabeza por igual en toda la circunferencia, el ruido ser mucho menor. Amigos con cabezas mixtas a quienes les ped que probaran los auriculares por s mismos confirmaron este hecho. El interruptor de cancelacin de ruido/circuito directo est ubicado de manera incmoda. Adems, tiene muescas en las que, debido a su ubicacin inconveniente y la rigidez del mecanismo, permanece constantemente biomaterial de los dedos (observo, dedos limpios). Debe limpiarse de vez en cuando. El material de relleno exterior de la banda para la cabeza no es elstico y se agrietar con el tiempo. No afecta a la operacin, no me importa en absoluto. Pero si alguien quiere admirar esta parte de los auriculares durante aos, entonces no

funcionar. Un cable de repuesto para los auriculares por ese dinero es, por supuesto, normal. Pero la propiedad es un gran inconveniente. No es posible sustituir el cable por uno no original. Ahora muéstrame dónde puedes comprar el original. Demasiado tiempo. Después de 2,5 años de uso cuidadoso pero muy frecuente, la costura de una de las almohadillas se rompió. Después de 3,5 años, todas las costuras se han separado, la gomaespuma ahora se asoma por las copas. Puede escuchar y, por supuesto, puede comprar nuevas almohadillas de repuesto para los oídos, pero, de nuevo, ¿dónde? Debería ir a Alemania?

Cuando se desconecta la alimentación de los auriculares, el sonido no se reproduce, pero parece que debería...

un cable largo para un dispositivo portátil: debe atar una parte del cable en un nudo. alta impedancia (150 - Olvidese del gran volumen) Dificultad para reemplazar el cable (desgarrado en la parte superior después de un par de años de uso, y el diseño no permite reemplazar el alambre) Muy apretado al comienzo de la operación (no para una cabeza grande) presión muy fuerte, pero después de un par de meses divergen cuando la reducción de ruido está funcionando, hay tanto ruido de fondo como el sonido obvio de los propios pasos: solo se salva del ruido fuerte en el metro, pero al mismo tiempo no lo hacen. pierden su apariencia, generalmente se vuelven más simples con los años. La calidad del sonido corresponde a los modelos para 5-6 tr. El resto: reducción de ruido y mano de obra. La combinación de copas enormes y un cabezera pequeño: ¿para qué cabezales están colocados?

Demasiado caro. El sistema de reducción de ruido crea un ruido de alta frecuencia que es muy claramente audible.

-amplificador incorporado económico, al escuchar en una tarjeta de audio de 5000r, la calidad en el modo de derivación es un nivel mejor.\*|Todas las deficiencias de las grabaciones de baja calidad en estos auriculares son perfectamente audibles, puede comprarlos usted mismo solo si, en el próximo movimiento, están listos para sacudir toda la biblioteca de turno para grabaciones de alta calidad, o simplemente rechazar algunas de las composiciones. Los auriculares requieren una fuente de salida para adultos sería, porque cualquier imperfección del dispositivo de reproducción se escucha de inmediato y suenan mejor con un amplificador estacionario. Cancelación de ruido activa débil en comparación con Creative Aurvana X-Fi (estos los tenía antes), aunque el precio es casi 2,5 veces superior. Simplemente no hay aislamiento de ruido pasivo: te pones los oídos y escuchas perfectamente el mundo que te rodea. La calidad de la mano de obra en general no es nada, inspira optimismo, pero las tapas de los altavoces con las letras L y R se cayeron casi inmediatamente después de la compra, literalmente en 2-3 semanas. Escuchar no interfiere, pero molesta por el dinero. Las "orejas" de cuero de los auriculares facilitan la sudoración de la cabeza y las orejas debajo de ellos en el más mínimo grado de congestión. UPD: sirvieron durante 2 años, comenzaron a fallar: el sonido en un oído desapareció. Se lo llevaré a un compinche, lo desmontaremos y buscaremos por dónde ha ido el sonido. Además de las tapas, nada más en los auriculares se cayó, rozó o gastó después de más de 2 años de uso diario.

Son cables muy caros y delgados...

## Costo en Ucrania y Rusia

- la fijacin en la cabeza an est lejos de ser ideal- cable demasiado largo- precio alto- a veces el aislamiento acstico se comporta de manera opuesta

Despus de seis meses de operacin, el sistema de conversacin comenz a engaar: cuando presiona este botn, debe silenciar la seal del reproductor y enviar una seal a sus odos desde un micrfono externo. Entonces, la primera parte de la tarea dej de tener xito por alguna razn. Es decir, se escucha tanto msica como msica al aire libre.