

# Multicocina Rotex RMC532

No hay seal de sonido sobre el final.

Producido exactamente tres meses, sin servicio, sin piezas de repuesto.

La capacidad real del recipiente no es ms de cuatro litros, pero as es como todos los fabricantes engaan a sus clientes y Rotex no destaca aqu. Las patas no tienen almohadillas de goma antideslizantes, por lo que la multicocina se desliza sobre una mesa lisa.