

Auriculares Fostex T50RPmkIII

Los auriculares son bastante pesados, la diadema presiona la parte superior de la cabeza si escuchas durante mucho tiempo. De alta resistencia e insensibles, no todas las fuentes podrán "sacudirlos". Conector de mala calidad para conectar el cable, por eso en el auricular derecho puede haber una grieta cuando se mueve el cable (escriben que este es un problema típico de este modelo). Muy corto, además de un cable naranja brillante con un conector de 3,5 mm.