

# Silla de coche para niños CAM Regolo Isofix

Estrecha, no ajustable y tirante muy corto entre las piernas. Dentro de la espuma, el colchón interior suave se mueve hacia afuera. Hay goma en las almohadillas blandas en el interior, en el verano con el calor en una camiseta, el niño no está cómodo

- Traqueteos en los golpes cuando transporta uno vacío.- Incómoda sujeción de el cinturón.

Periodicamente, el cinturón se retuerce dentro de la ranura de plástico del sujetador (se dobla por la mitad en este lugar) - Muy mala calidad de la traducción de las instrucciones al ruso. Parece que fue traducido por un traductor en línea. (Por ejemplo, dice "Conector de asiento para niños", en lugar de escribir en ruso "quitar el asiento". Etc. Para entender el significado de algunas palabras, tuve que leer en inglés). - En las instrucciones, las imágenes no siempre se corresponden con la realidad. Por ejemplo, en la figura de la atadura de tope, el gancho está invertido. He intentado, pero está cosido y no se le puede dar la vuelta de ninguna otra manera. Entonces pienso, o mi silla está defectuosa o el artista dibujó este gancho incorrectamente en las instrucciones. El gancho en el automóvil se encuentra justo detrás del reposacabezas. Al instalar la correa superior, debe apretarse. Pero debido al hecho de que el lazo está demasiado cerca y el cinturón al final está cosido a la viuda, no encaja en el mecanismo de ajuste. Lo apreté lo mejor que pude, pero aún así, el indicador del mecanismo de ajuste permaneció medio rojo (y la franja verde solo apareció un poco).

Por este precio, no lo son. El gancho en el automóvil se encuentra justo detrás del reposacabezas. Al instalar la correa superior, debe apretarse. Pero debido al hecho de que el lazo está demasiado cerca y el cinturón al final está cosido a la viuda, no encaja en el mecanismo de ajuste. Lo apreté lo mejor que pude, pero aún así, el indicador del mecanismo de ajuste permaneció medio rojo (y la franja verde solo apareció un poco).

Por este precio, no lo son. El gancho en el automóvil se encuentra justo detrás del reposacabezas. Al instalar la correa superior, debe apretarse. Pero debido al hecho de que el lazo está demasiado cerca y el cinturón al final está cosido a la viuda, no encaja en el mecanismo de ajuste. Lo apreté lo mejor que pude, pero aún así, el indicador del mecanismo de ajuste permaneció medio rojo (y la franja verde solo apareció un poco).

Por este precio, no lo son.