

# Cafetera De'Longhi Magnifica ESAM 4000.B

El molinillo de caf fall despus de un ao de uso. Reemplazado bajo garanta una semana antes de que caducara. Trabaj durante otros 7 aos y ahora, la semana pasada, la bomba se rompi. La reparacin con el reemplazo de la bomba devolvi la vida al automvil. . De una cafetera de giser es mucho ms sabroso

Todava no encontrado)

Ruidoso

Cualquiera que sea el agua (caf) que gotea en la bandeja, siempre hay una taza (es mucho ms fcil de lavar que la bandeja). Pero esto no es un obstculo.

Es un poco difcil lavarlo constantemente, ya que se derrama constantemente en el portavasos y el caf molido se despierta. Si no se lava regularmente, la apariencia seguir siendo la misma y puede comenzar a funcionar peor si se acumula suciedad.

Verter dos tazas al mismo tiempo no funcionar: las boquillas estn demasiado cerca una de la otraLas boquillas estn demasiado bajas

por ejemplo, un vaso para caf irlandés no cabe en absolutoHace ruido cuando se apaga automticamente, todos se estremecen. El molinillo de caf tambin es ruidoso: despertar a todos en un apartamento pequeo. Difcil de mantener.

Mala calidad plstica de la rejilla de la bandeja de recogida de agua. Se raya mucho.Adentro todo est cubierto con caf molido. Incluso donde hay placas electrnicas.

Ruidosas, las boquillas de vertido estn cerca unas de otras

Se rompen despus de 5 aos de uso diario

El caf se despierta dentro de la mquina.

Cappuccinatore tarda mucho en calentarse , ruidoso. El plstico. No pongas nada caliente encima del plstico.

El nico detalle, por as decirlo: la superficie sobre la que se colocan las tazas debajo de las boquillas durante la preparacin del caf es brillante. Rayado. Es deseable que sea spero. Pero este es un deseo puramente personal para deerselo al fabricante. Y as no hay inconvenientes.

Ruidoso. El caf no est caliente. Es difcil poner 2 tazas al mismo tiempo, no hay suficiente espacio.

Puramente subjetivo - No me gusta el color negro :))

Es difícil sostener el tanque de agua con una mano, si si hubiera un asa, el precio no lo sera. Dos tazas estandar son difíciles de colocar exactamente debajo de dos chorros de caf, porque las boquillas de vertido estn demasiado cerca una de la otra.