

Flash Nikon Speedlight SB-5000

no

Precio

Sin radio sincronizador para control, solo con 500k y 5to, y luego con la compra de equipo adicional. Slav se enciende primero. ..Demasiado inteligente con la administracin. Se cae una tarjeta blanca, inicialmente instalada incorrectamente. Si se inserta con cuidado normalmente, no se caer ni se hundir. (Matrimonio en asamblea)

Durante 12 aos de usar equipo fotografico, Nikon se sinti decepcionado por segunda vez en mi vida. El primero es el desafortunado desprendimiento de bandas elsticas en las lentes (bueno, todo el mundo lo sabe).Hoy, habiendo vencido a mi sapo interior, fui a la tienda a comprar la Nikon SB-5000 recientemente lanzada. Eleg entre tres copias: en la primera, al quitar la tarjeta blanca (refleitora incorporada), la ltima qued en mi mano, es decir, se cay de su nido con las puntas. Eso es solo bam, y aqu tienes un flash en una mano, una tarjeta en la otra.Bien, al mismo tiempo, estaba presente un vendedor de la tienda, que vio que no lo arranqu. Entonces comenzaron los milagros. Sacaron la segunda copia, y luego la tercera: la tarjeta blanca, afortunadamente, no se desprendi de ellos, pero despus de quitarla, se cay por completo y result extremadamente difcil sacarla nuevamente, literalmente gir el flash y trat de "sacudirlo". El difusor incorporado se puede quitar, la tarjeta blanca no funciona. No sin dificultad, pero al final funcion. Es cierto que el flash en ese momento no estaba atornillado a la cmara. Y si lo hubiera, cmo sacar la tarjeta de la ranura? Horror, en resumen.Tambin me sorprendi desagradablemente la rotacin bastante rgida (en comparacin con sb-900 y sb-910) en la escala de inclinacin de la cabeza (se mueve sin problemas en la escala de rotacin de la cabeza).Tal vez, Esta es una caracterstica de diseo tal, pero extremadamente inusual. Con los mismos parmetros de disparo (en comparacin con sb-910), nikon sb-5000 en modo CH hace 4 bocanadas, luego no hay bocanadas. Supongo que el modo de proteccin contra sobrecalentamiento o algo as est activado. SB-910 al mismo tiempo da 7. Entonces no revis nada ms, porque el deseo de comprar sb-5000 desapareci por completo. Realmente espero haber tenido tan mala suerte que Nikon lanz solo 3 flashes curvos y todos terminaron en mis manos. :-)) que Nikon lanz solo 3 flashes torcidos y todos terminaron en mis manos. :-)) que Nikon lanz solo 3 flashes torcidos y todos terminaron en mis manos. :-))