

Telfono mvil Lexand A2 Flip

No hay especiales

Todo est bien

No puedo destacarlos por m mismo.

Falta de memoria, no hay posibilidad de ingresar contactos con un nombre completo, no hay variabilidad.

No pude encontrar dnde ajustar el volumen del tono de llamada. Llama muy fuerte. Tuve que cambiar a vibracin. Los mensajes SMS se almacenan solo en la memoria del telfono, que no es decentemente pequea. En promedio, no se almacenan ms de 50 SMS. Hay que limpiar constantemente. ((El estuche es endeble. Se dobla muy bien. Cuando saca el telfono de su bolsillo, aparentemente debido al teclado externo, las llamadas entrantes se interrumpen constantemente. Las llamadas tambin se interrumpen a veces cuando abre el telfono. Algn tipo de falla . El men no es muy cmodo y prcticamente no se puede personalizar .

Pantalla, montaje, cmara repugnantes. La interfaz se ralentiza descaradamente. Los bordes de plstico araan la mano. Incluso una persona con visin normal debera mirar la pantalla. El sonido est en algn lugar entre un mal altavoz y un barril de hojalata. Las imgenes son tan turbias, como si hubiera una cuarta parte de VGA y no 1 megapixel. Memoria libre - 34 KB, no se puede tomar ni un solo cuadro sin una tarjeta de memoria.

El interlocutor no siempre te escucha bien, aunque escuchas muy bien si quitas la batera inmediatamente fecha-hora a las 0.

I no encontr

el sonido de la llamada desagradable, el volumen durante una conversacin cambia en la pantalla, y no con un balancn en el costado, una fuente muy pequea, el nombre del suscriptor no se registra en su totalidad, no hay velocidad marcar, la bsqueda de un contacto no ocurre por la primera letra ingresada, sino que muestra todos los contactos con esta letra

Asegrese de insertar la tarjeta de memoria. --no se pudo instalar ni una sola aplicacin Java--el teclado tctil, cuando se le llama, muy a menudo corta la llamada hasta que lo saca de su bolsillo. y la lista de llamadas rechazadas est vaca.--fallas con la configuracin de la luz de fondo de los botones y el indicador de retroceso--men de llamadas mal concebido--inoperabilidad del botn "salir" en las notificaciones: funcin con telefona IP, ni siquiera est claro cmo usar : no existe una cosa tan banal como una llamada rpida (que sera realmente til para un segundo teclado. Escribir 10 botones

sin errores en el sensor es una tarea nada trivial, especialmente sin el botón de borrado) - hay LED decorativos en el panel posterior (3 piezas), no está claro por qué. al menos no se pueden usar como linterna calculadora. en resumen, "vete a la mierda" -auriculares nativos - simplemente son, y ni siquiera una memoria integrada libre de auriculares, respectivamente, para cualquier operación con archivos, necesitar una microSD-falsa escotilla microSD en el lateral de la carcasa. de hecho, la tarjeta está insertada debajo de la batería - hay una cámara, pero no mira donde está la pantalla (porque está integrada en la carcasa, no en la cubierta) - vibración débil -2.5 jack. Para auriculares normales, necesita un adaptador. Sin embargo, es imposible escuchar música para oídos exigentes, la calidad del DAC es mala : no hay software ni firmware en el sitio web oficial. Envié una solicitud, tal vez el problema se resuelva.

No los encontré.

al llamar, puede restablecer la llamada usando el teclado en la cubierta mientras abre el teléfono. Prácticamente no hay memoria en L.

no

No

Fuente de pantalla pequeña, que no se puede cambiar. El sonido de la alarma es silencioso. Caja brillante, huellas dactilares.

No