

Teclado Genius Scorpion K215

Esperaba una luz de fondo, pero no funciona aquí (las teclas están resaltadas desde la parte inferior, no se muestran a través de los caracteres).

1. No hay resaltado de caracteres (lo siento) 2. Teclas bastante ruidosas (la mecánica no está en el nivel) 3. Tengo bajo control Ctrl, Win, Alt, cruja muy fuerte y ya está (y era desde el día de la compra) 4. Las teclas son desagradables, escribir no es muy cómodo 5. El la barra espaciadora cruje 6. Es una pena que no haya goma en las patas del teclado, en fin, el teclado raya la mesa 7. Símbolos, curvas y borrados en 5 meses 8. Material resbaladizo 9. La barra espaciadora se tambalea mucho (no la rompí) 10. El resto del plástico, tuve que terminar todo con una lima de uñas PD: Es hermoso (no) solo con iluminación y en oscuridad profunda, sin ella todavía está en la luz, no

No sé los demás, pero la cubierta de mi teclado se desliza después de un año de robots