

Reloj Boccia 3549-01

En la contraportada quera golpear el grabado - no hay suficiente espacio (

1) No hay suficiente relleno digital. despertador y zumbador cada hora.2) Vida til de una batera. El fabricante declar 2 aos, cuando, como Casio, con su propia batera con despertadores, etc. Se declararon 10 aos 3) Alumbrado. Como no revis las flechas en la oscuridad, result que no eran fosforescentes. No hay retroiluminacin.