

Radio/Reloj KIPO KB-409AC

No DV, bateras R 20 (D) grandes y pesadas, est bien, al menos 2 piezas, aunque el peso del dispositivo aumenta drsticamente. Diseo endeble. Las bateras no se quedan en el compartimiento, la cubierta es muy dbil. tampoco haba tarjeta de garanta. La garanta es solo en el recibo.

no

No hay indicacin digital de la frecuencia y retroiluminacin de la bscula, la selectividad en el SW podra ser mejor.

Cuerpo dbil (cado en el trabajo desde 1,5 m - destrozado), la escala y la rueda de ajuste en diferentes direcciones.