

# Telfono mvil Elephone P9000

Una pequea franja amarilla apareci en la pantalla en el lado derecho, molesto sobre un fondo blanco, no se cay ni golpe. Tuve el mismo problema en mi telfono P8000 anterior, cambi el mdulo

No hay dispositivo para carga inalmblica en el kit

No hay cargador en el kit, me gustara una batera ms grande.

Muy alerta vibratoria dbil. Falta de un segundo micrfono o no es tan poderoso. En el altavoz, el telfono debe mantenerse a corta distancia. Samsung Galaxy S2 te permiti mantener el dispositivo ms alejado del altavoz. El altavoz puede estropear los tonos de llamada al volumen mximo. No hay tres teclas de navegacin. firmware.

Se me cay una vez, compra el siguiente . El cristal se resquebraj, como decan en el nico! servicio en savelovskaya, para este modelo, el vidrio no cambia por separado, solo junto con la matriz. El modelo se niega a trabajar con una grieta. Hay algo relacionado con "el aire de despedida". , no son tan crticos

1. A menudo se reinicia espontneamente un par de minutos despus de conectar el cargador. 2. La cmara en la configuracin predeterminada no es muy buena. Puedes torcer algo all, pero an es bastante dbil. HDR mejora un poco la imagen, pero an as, la cmara no es el punto fuerte del dispositivo (firmware de enero de 2017, en todo caso). 3. El altavoz se encuentra en la parte inferior del telfono. En este sentido, a veces se superpone con un dedo mientras se juega en el modo "horizontal", digamos. 4. El mdulo Wi-Fi es francamente ms dbil que otros telfonos (probado con Samsung Galaxy S5 y ZTE Blade). Pierde la seal, luego se aferra durante mucho tiempo. A veces no te das cuenta de que ya ests en 3G / 4G, y no en un waffle. Con la transicin a este telfono, el trfico mvil ha crecido exactamente 10 veces) 5. No es el relleno ms moderno hoy en da.

Por \$200 con tales caractersticas tcnicas, simplemente no hay defectos. El mayor inconveniente es la baja popularidad de ElePhone. Provoca desconfianza. Pero, de hecho, todo es bastante decente. No hay quejas.

Quis solo mi muestra se reinicia peridicamente y graba videos con un sonido muy bajo. Espero que se solucione en la prxima actualizacin de Android 7

El sonido del altavoz est muy sucio. Tuve que ponerle una melodia no tan potente a la llamada.

La batera, aunque para 3000, Pero despus de tres meses de uso, fue suficiente para un da. Inicialmente tena un cargo de 1,5 das. Pero esto es un problema para todas las bateras.

El cristal no es un gorila, se raya con mucha facilidad, es arriesgado usarlo sin un revestimiento de cristal o una película.

La conexión se pierde constantemente, el resultado es lo mismo. notablemente. Constantemente se ralentiza!

El altavoz incorporado es de muy mala calidad. La duración de la batería está muy por debajo de lo esperado: con un uso económico, no llega al final de la jornada laboral. La interfaz de red pierde constantemente la conexión con WiFi y Bluetooth transmite música con un "rebote". El software de la cámara no puede determinar automáticamente el balance de blancos. se raya con mucha facilidad, es arriesgado usarlo sin un vidrio o película de recubrimiento.

La conexión se pierde constantemente, el resultado es el mismo, el resultado es el mismo. . La duración de la batería está muy por debajo de lo esperado: con un uso económico, no llega al final de la jornada laboral. La interfaz de red pierde constantemente la conexión con WiFi y Bluetooth transmite música con un "rebote". El software de la cámara no puede determinar automáticamente el balance de blancos. se raya con mucha facilidad, es arriesgado usarlo sin un vidrio o película de recubrimiento.

La conexión se pierde constantemente, el resultado es el mismo, el resultado es el mismo. . La duración de la batería está muy por debajo de lo esperado: con un uso económico, no llega al final de la jornada laboral. La interfaz de red pierde constantemente la conexión con WiFi y Bluetooth transmite música con un "rebote". El software de la cámara no puede determinar automáticamente el balance de blancos. La duración de la batería está muy por debajo de lo esperado: con un uso económico, no llega al final de la jornada laboral. La interfaz de red pierde constantemente la conexión con WiFi y Bluetooth transmite música con un "rebote". El software de la cámara no puede determinar automáticamente el balance de blancos. La duración de la batería está muy por debajo de lo esperado: con un uso económico, no llega al final de la jornada laboral. La interfaz de red pierde constantemente la conexión con WiFi y Bluetooth transmite música con un "rebote". El software de la cámara no puede determinar automáticamente el balance de blancos.