

Disco duro Hitachi HGST Ultrastar He10

Se rompe al desfragmentar.

Nueva tecnología. Precio alto por 1 TB. PowerDisable Pin. Se rompe con fuerza al desfragmentar. Para el modelo de 8 TB, esto no se nota.

Esta es una unidad con pin de desactivación de energía (Pin3) - no funciona en computadoras comunes.

Formato 512e que en las condiciones modernas prácticamente ha dejado de ser útil”) Y la nueva función de pin de desactivación de energía (Pin3), que tiene este modelo y serie, requiere el apoyo del sistema, es decir, en un caso relativamente antiguo, es posible que la unidad no gire, como se indica en el sitio web de HGST.