

# Disco duro Hitachi HUH721010ALE604

Grietas durante la desfragmentacin.

Nueva tecnologa. Precio alto por 1 TB. PowerDisablePin. Se rompe fuerte durante la desfragmentacin. Para el modelo de 8 TB, esto no se not.

Esta es una unidad con pin de desactivacin de energia (Pin3) - no funcionar en computadoras comunes.

Formato 512e que en las condiciones modernas prcticamente ha dejado de ser til”) Y la nueva funcin de pin de desactivacin de energia (Pin3), que tiene este modelo y serie, requiere el apoyo del sistema, es decir, en un caso relativamente antiguo, es posible que la unidad no gire, como se indica en el sitio web de HGST.