

Sierra Tatra Garden MS-180

Durante 3 años de trabajo, en condiciones de luz, la sierra funciona como máximo 3 veces al año, cambiando todo por completo (pistón, carburador, bombeo).

peso más de 6 kg, para trabajos muy largos no es adecuado

Requiere un rodaje adecuado, que lleva tiempo.

Interruptor de palanca cuando toca la ropa: la sierra se apaga y, además, no está fijada con una contratuerca. Los fieltros del techo del neumático debido a la cadena.

no

no

Con tales métodos de trabajo, ni usted ni sus familias estarán felices o saludables.

No hay junta en el lugar donde el neumático le calza la bomba de aceite, el aceite le sigue, toda la sierra está en aceite. Y esto no solo en 180 Tatra, sino en 190 y el resto.