Sierra Tatra Garden MS-180

Durante 3 aos de trabajo, en condiciones de luz, la sierra funcion como mximo 3 veces al ao, cambi todo por completo (pistn, carburador, bombeo).

peso ms de 6 kg, para trabajos muy largos no es adecuado

Requiere un rodaje adecuado, que lleva tiempo.

Interruptor de palanca cuando toca la ropa: la sierra se apaga y, adems, no est fijada con una contratuerca. los fieltros del techo del neumtico debido a la cadena.

no

no

Con tales mtodos de trabajo, ni usted ni sus familias estarn felices o saludables.

No hay junta en el lugar donde el neumtico le calza la bomba de aceite, aceite le sigue, toda la sierra esta en aceite. Y esto no solo en 180 Tatra, sino en 190 y el resto.