

Secador de pelo Scarlett IS-539

No detectado

Se rasga mucho el cabello. La ionización NO funciona en absoluto, el cabello está muy magnetizado. La temperatura se restablece después de apagarse (tarda casi un minuto para configurar el máximo)

No detectado

- no recuerda la última temperatura- la función de ionización no se apaga cuando se apaga el rectificador con el botón, hay que sacarlo del socket

- No recuerda la última temperatura (incómodo)- Se enfría durante mucho tiempo (especialmente relevante en el trabajo, porque solo ponerlo sobre la mesa es al menos incivilizado)

No mantiene la temperatura y grietas durante el funcionamiento

No recuerda la última temperatura.

No recuerda la última temperatura. Cada vez que necesite subir el botón con 60 al deseado. Bastante molesto.

Ninguno)

no encontrado