

Fuente de alimentacin Chieftec GPE-700S

No lo detect.

Fuerte olor a quimicos durante las primeras horas. Cable corto para conectar el procesador (tuvo que colocarse entre la pared de la carcasa y la placa base)

disipacin de calor

Requiere mejoras para prolongar la vida til

no

Ninguno

Ninguno por el momento.

Disipacin de calor

Calidad, CPU de 4 pines de cable corto.