

Neumticos Triangle TR646 185/75 R16C 104R

Pared lateral delgada , se abulta mucho al cargar 2 toneladas

pequeos bollos aparecieron despues de 70 mil km