

Sierra Daewoo DACS2600E

No puede encontrar cepillos en San Petersburgo, al menos deseche esta sierra

Si un esprago se mete debajo de la cadena o la cadena se atasca por un corto tiempo, el el engranaje interno se rompe instantneamente y se llega a una reparacin sin garanta.

Mangos sin almohadillas blandas, aparentemente para reducir el costo del dispositivo. Como trabajo con guantes, no importa, pero parece que se les olvid ponerlos en el botiqun, falta algo. La bonita inscripcin del neumtico se borra bastante en tan solo un par de das.

ubicacin lateral del motor

Solo una velocidad. Aunque tengo suficiente, si necesita ms, entonces el precio ser diferente.

Ya se ha dicho aqu y lo repetir: el cable de red es corto, por lo que debe tomar un buen cable de extensin de inmediato .

el cable de red es corto, no parece funcionar sin un cable de extensin posible